

مدیریت و نگهداری راه ها


مهندسین مشاور
اندازیار طرح پارسوا



خرابی رو سازی آسفالتی



شاخص‌های اندازه‌گیری وضعیت رو سازی







مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های رو سازی آسفالتی




Alligator / Fatigue Cracking	1- ترک خوردگی پوست سوسماری / خستگی
Block Cracking	2- ترک خوردگی بلوکی
Longitudinal and Transverse cracking	3- ترک خوردگی طولی و عرضی
Patching	4- وصله کاری
Pothole	5- چاله
Depression	6- پایین افتادگی
Shoving	7- کنار رفتگی
Rutting	8- شیار شدگی
Bleeding or Flushing	9- قیر زدگی
Raveling and Weathering	10- هوا زدگی و دانه دانه شدن (شن زدگی)
Polished Aggregate	11- صیقلی شدن دانه ها
Bumps and Sags	12- برآمدگی و فرو رفتگی
Corrugation	13- موج زدگی
Edge Cracking	14- ترک خوردگی لبه
Joint Reflection Cracking	15- ترک خوردگی انعکاسی درز
Lane – Shoulder Drop – off	16- پایین افتادگی شانه
Slippage Cracks	17- ترک خوردگی لغزشی
Swell	18- تورم
Railroad Crossing	19- تقاطع یا گذرگاه راه آهن



۱- ترک خوردگی پوست سوسماری

ترک خوردگی پوست سوسماری یا ترک خوردگی خستگی عبارت است از یک سری ترک‌های به هم متصل که در اثر گسیختگی ناشی از خستگی رویه بتن آسفالتی تحت تکرار بارگذاری ترافیکی به وجود می‌آید.

این ترک‌ها ابتدا به صورت ترک‌های طولی موازی با یکدیگر در سطح رویه منتشر می‌شوند. آنگاه با تکرار بارگذاری ترافیکی ترک‌ها به یکدیگر متصل شده و تکه‌های چندضلعی با گوشش‌های تیز به وجود می‌آورند که به الگوی پوست سوسمار شباهت دارد.



نحوه اندازه گيري


- مساحت ناحيه‌اي از رو سازی که دارای ترک خورده‌گي پوست‌سوسماري است بر حسب متربع اندازه‌گيري و ثبت می‌شود.
- مشكل اساسی در اندازه‌گيري وجود ۲ یا ۳ سطح شدت مختلف در داخل یک ناحيه تخریب شده است.

دليل ايجاد خرابي

- علت اصلی اين نوع خرابي بارگذاري ترافيكی است، که سبب خستگی رو سازی می‌شود.
- ولی مشاهده شده است که رو سازی‌هايی که بر روی خاک‌هاي با مقاومت کم و با قابلیت شکل‌پذیری زياد ساخته می‌شوند نيز دچار اين نوع خرابي می‌شوند.


گزينه های تعمير و نگهداري



- شدت ضعيف: ترک با قير مایع (امولسيون) پر شود / ترک‌ها پر شود و سپس ناحيه اصلاح شده سيل کت شود.
- شدت متوسط و بالا: استفاده از وصلة عمقي يا پاره عمقي / بازسازی.



۲- ترک خوردگی بلوکی

- نوعی از ترک های متصل بهم هستند که رو سازی را به قطعات تقریباً مستطیلی شکل تقسیم می کنند.







مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های روسازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

- مساحت ناحیه‌ای از روسازی که دارای ترک خورده‌ی بلوکی است بر حسب مترمربع اندازه گیری و ثبت می‌شود.

دلیل ایجاد خرابی

- ترک خورده‌ی بلوکی عمدتاً در اثر انقباض بتن آسفالتی و چرخه روزانه درجه حرارت به وجود می‌آید.
- این نوع ترک خورده‌ی ناشی از بار نیست.
- ترک خورده‌ی بلوکی معمولاً نشانگر آن است که قیر به میزان قابل ملاحظه‌ای سفت شده است.



گزینه‌های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: اندود آبندی سطحی به کار ببرید.
- شدت متوسط: ترک‌ها پر شود / لایه رویه بازیافت شود.
- شدت بالا: ترک‌ها پر شود / لایه رویه بازیافت شود.

۳- ترکهای طولی و عرضی


- ترکهایی هستند که به موازات محور راه یا عمود بر آن ظاهر می‌شوند.

- ترک طولی جز ترکهای خستگی هستند (بالا-پایین).



مدیریت و نگهداری راهها

خرابی های رو سازی آسفالتی





مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های روسازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

- طول ترک در روی روسازی بر حسب متر اندازه گیری و ثبت می شود.
- اگر در طول ترک شدت های مختلف وجود داشت آن ها را جداگانه برداشت می کنیم.

دلیل ایجاد خرابی


- ترک های عرضی در اثر انقباض رویه بتن آسفالتی در اثر درجه حرارت های پایین یا سفت شدن قیر و یا چرخه روزانه درجه حرارت ایجاد می شود.


گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / ترک های با عرض بیش از ۳ میلی متر پر شود.
- شدت متوسط: ترک ها پر شود.
- شدت بالا: ترک ها پر شود / وصله پاره عمقی.

۴ - وصلة

- يك وصلة ناحيه اي از روسازی است که آن را با مصالح جديد به منظور تعمير روسازی موجود جايگزين کرده‌اند.
- يك وصلة هر اندازه که خوب اجراسده باشد به عنوان يك نارسايی در نظر گرفته می‌شود.
- به طور کلی به همراه اين خرابي مقداری ناهمواري نيز به وجود می‌آيد.





نحوه اندازه گیری


- وصله بر حسب مترمربع سطح رویه اندازه گیری می شود.
- خرابی های داخل وصله برداشت نمی شود.
- اگر در هنگام برداشت شدت های مختلف وجود داشت آن ها را جداگانه برداشت می کنیم.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: ترک ها پر شود / تعویض وصله.
- شدت بالا: تعویض وصله.

۵- چاله

- چاله عبارت است از یک تورفتگی کاسه‌ای شکل و کوچک در سطح رو سازی که قطر آن معمولاً کمتر از $0/9$ متر است.
- چاله‌ها در زمرة خرابی‌های سازه‌ای محسوب می‌شوند.





مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های رو سازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری



- از طریق شمارش تعداد آنها

گزینه های تعمیر و نگهداری



- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / وصله پاره عمقی یا عمقی.
- شدت متوسط: وصله پاره عمقی یا عمقی.
- شدت بالا: وصله عمقی.

میانگین قطر چاله (میلی متر)

حداکثر عمق چاله

(میلی متر)

۴۵۷ - ۷۶۲

۲۰۳ - ۴۵۷

۱۰۲ - ۲۰۳

M

L

L

۱۲/۷ - ۲۵/۴

H

M

L

۲۵/۴ - ۵۰/۸

H


M

M

۵۰/۸ <

۶- پايين افتادگي شانه

- عبارت است از اختلاف ارتفاع بین لبه و شانه روسيز.



نحوه اندازه گیری

- برحسب متر اندازه گیری می کنند.

دلیل ایجاد خرابی


- فرسایش شانه
- نشست شانه

گزینه های تعمیر و نگهداری

- برای تمامی شدت‌ها: تسطیح مجدد و پر کردن شانه‌ها تا سطحی که با خط عبوری سواره‌رو هم‌تراز شود.
- شدت ضعیف: اختلاف ارتفاع ۲۵-۵۱ میلی‌متر.
- شدت متوسط: اختلاف ارتفاع ۵۱-۱۰۲ میلی‌متر.
- شدت بالا: اختلاف ارتفاع بیش از ۱۰۲ میلی‌متر.

-۸- شیار شدگی

- یک شیار عبارت است از یک تورفتگی سطحی در مسیر عبور چرخ‌ها.



نحوه اندازه گیری

- شیارشده‌گی بر حسب مترمربع سطح رویه اندازه گیری می‌شود.
- شدت آن به وسیله میانگین عمق شیار تعیین می‌شود (عمق متوسط شیار بین ۶ تا ۱۳ میلی‌متر / از ۱۳ تا ۲۵ میلی‌متر / بیش از ۲۵ میلی‌متر).

دلیل ایجاد خرابی

- شیارشده‌گی از تغییر شکل دائمی یکی از لایه‌های یا بستر رو سازی معمولاً به علت جابجایی تحکیم یا جانبی در اثر بار ترافیکی به وجود می‌آید.
- یک شیارشده‌گی قابل ملاحظه می‌تواند به گسیختگی سازه‌ای اساسی رو سازی منجر گردد.

گزینه‌های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / آسیاب و روکش.
- شدت متوسط: وصله کم عمق / پاره عمقی یا عمقی / آسیاب و روکش.
- شدت بالا: وصله کم عمق / پاره عمقی یا عمقی / آسیاب و روکش.

۱۲- برآمدگی و تورفتگی

- برآمدگی ها عبارت اند از جابجایی های کوچک و محدود سطح رو سازی به سمت بالا.
- فرورفتگی عبارت است از جابجایی های کوچک و ناگهانی سطح رو سازی به سمت پایین.



نحوه اندازه گیری

- برآمدگی ها و فرورفتگی ها را بر حسب متر اندازه گیری می کنند.
- اگر برآمدگی ها عمود بر امتداد جریان ترافیک و به فواصل کمتر از ۳ متر به وجود آیند، آنگاه خرابی مربوطه موج نامیده می شود.
- اگر در محل برآمدگی، ترک نیز وجود داشته باشد بایستی اندازه گیری شود.

دلیل ایجاد خرابی

- تورم در اثر یخ‌بندان؛
- نفوذ و تجمع مواد در یک ترک همراه با بارگذاری ترافیکی.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: وصله کم عمق / پاره عمقی یا عمقی.
- شدت بالا: وصله کم عمق / پاره عمقی یا عمقی / آسیاب سرد / روکش.

۱۵- ترک خوردگی انعکاسی درز

- این خرابی تنها در رو سازی با رویه آسفالتی که بر روی دال های بتن سیمانی قرار دارند به وقوع می پیوندد. این خرابی شامل ترک های انعکاسی انواع دیگر لایه اساس (مثلًا اساس ثبیت شده با آهک یا سیمان) نمی گردد.



نحوه اندازه گیری

دلیل ایجاد خرابی

- آگاهی از محل درزهای لایه اساس به شناسایی این ترک کمک می کند.
- بر حسب متر اندازه گیری می شود.


- این ترک ناشی از بار نبوده و عمدتاً در اثر جابجایی ناشی از حرارت یا رطوبت دال بتنه در زیر رویه آسفالتی به وجود می آید.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: ترک ها پر شود.
- شدت متوسط: ترک پر شود / وصله پاره عمقی.
- شدت بالا: وصله پاره عمقی / بازسازی درز.

۱۴- ترک خوردگی لبه

این خرابی به موازات لبه خارجی رو سازی و معمولاً حد فاصل ۳۰ - ۶۰ سانتی متری از آن امتداد پیدا می کند.



ACP 3. Edge Cracking





نحوه اندازه گیری

- برحسب متر اندازه گیری می شود.

دلیل ایجاد خرابی

- علت این خرابی اساس یا بستر تضعیف شده در اثر یخ‌بندان بوده و در اثر بار ترافیکی تسريع می‌شود.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / ترک‌های بزرگتر از ۳ میلی‌متر پر شود.
- شدت متوسط: ترک پر شود / وصله پاره عمقی.
- شدت بالا: وصله پاره عمقی.

۱۷- ترک خوردگی لغزشی

- ترک لغزشی یا هلالی زمانی به وجود می آید که ترمز گیری با گردش چرخها باعث لغزیدن یا تغییر شکل رویه رو سازی می شود.



نحوه اندازه گیری




- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود

دلیل ایجاد خرابی



- علت این خرابی مقاومت کم مخلوط رویه و یا ضعیف بودن پیوستگی آن با لایه زیرین می باشد.


گزینه های تعمیر و نگهداری



- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / وصله پاره عمقی.
- شدت متوسط: وصله پاره عمقی.
- شدت بالا: وصله پاره عمقی.

۱۶- تورفتگی

- مناطقی از رو سازی که ارتفاع آن کمتر از سطوح اطراف است.



نحوه اندازه گیری

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود

دلیل ایجاد خرابی

- نشست بستر.
- اجرای ناصحیح رو سازی.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: وصله کم عمق / پاره عمقی / عمقی.
- شدت بالا: وصله کم عمق / پاره عمقی / عمقی.

شدت

- شدت ضعیف: عمق تورفتگی ۱۳-۲۵ میلی متر.
- شدت متوسط: عمق تورفتگی ۲۵-۵۱ میلی متر.
- شدت بالا: عمق تورفتگی بیش از ۵۱ میلی متر.

۱۸- تورم

- تورم به شکمدادگی سطح رو سازی به سمت بالا اطلاق می شود که شامل یک موج بلند تدریجی با طول بیش از ۳ متر می باشد.





مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های روسازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

دلیل ایجاد خرابی

بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.

- یخ‌بندان/ذوب بستر
- خاک متورم شونده

گزینه های تعمیر و نگهداری

شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.

شدت متوسط: هیچ اقدامی انجام نشود / بازسازی.

شدت بالا: بازسازی.

۱۱- صیقلی شدن سنگدانه ها

- هنجامی که سطح سنگدانه های بر اساس لمس صاف باشد و موجب کاهش چسبندگی بین رویه آسفالتی و تایر شود.



نحوه اندازه گیری

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.
- اگر در همین محل قیرزدگی نیز باشد نباید صیقلی شدن را محاسبه کرد.

دلیل ایجاد خرابی

- تکرار بارگذاری.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- برای تمامی سطوح شدت: هیچ اقدامی انجام نشود / روکاری / روکش / آسیاب و روکش.

۷- کنار رفتگی

- عبارت است از جابجایی طولی دائمی یک ناحیه محدود از سطح رو سازی در اثر بارگذاری ترافیکی.



نحوه اندازه گیری

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.

دلیل ایجاد خرابی

- مخلوط آسفالتی روان و ناپایدار
- محل اتصال رو سازی آسفالتی و بتونی

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: وصله پاره عمقی / عمقی.
- شدت بالا: وصله پاره عمقی / عمقی.

۹- قیر زدگی

- عبارت است از تشکیل لایه نازکی از مصالح قیری بر روی سطح رویه رو سازی که درنتیجه آن سطحی براق و انعکاس دهنده تشکیل می شود.





مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های روسازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.

دلیل ایجاد خرابی

- در صد قیر بالا در مخلوط آسفالتی
- در صد هوای خالی کم در مخلوط آسفالتی

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: پخش ماسه یا مصالح سنگی و غلتک زنی.
- شدت بالا: پخش ماسه یا مصالح سنگی و غلتک زنی.

۱۳ - موج زدگی

- عبارت است از پستی و بلندی های منظم به فواصل منظم و کمتر از ۳ متر که در امتداد رو سازی ایجاد می شود.





مهندسین مشاور اندازیار طرح پارسوا

مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های روسازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

دلیل ایجاد خرابی

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.

- ناپایداری رویه و اساس.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.
- شدت متوسط: بازسازی.
- شدت بالا: بازسازی.

۱۰ - هوازدگی و دانه دانه شدن

- عبارت است از ساییده شدن سطح رو سازی به دلیل از بین رفتن چسبنده قیری و از جا درآمدن دانه ها.



نحوه اندازه گیری

- بر حسب مترمربع اندازه گیری می شود.

دلیل ایجاد خرابی

- soft شدن چسبنده قیری؛
- کیفیت پایین مخلوط آسفالتی؛
- روغن ریزی خودروهای سنگین.

گزینه های تعمیر و نگهداری

- شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود / آب بندی.
- شدت متوسط: آب بندی / روکش.
- شدت بالا: روکش / بازیافت / بازسازی.

۱۹- گذرگاه راه آهن

- عبارت است از تورفتگي يا برآمدگي اطراف يا مابين خطوط راه آهن.



مدیریت و نگهداری را هها

خرابی های رو سازی آسفالتی

نحوه اندازه گیری

- بر حسب متربع اندازه گیری می شود.

گزینه های تعمیر و نگهداری

شدت ضعیف: هیچ اقدامی انجام نشود.

شدت متوسط: وصله کم عمق / وصله پاره عمقی / بازسازی گذرگاه

شدت بالا: وصله کم عمق / وصله پاره عمقی / بازسازی.



